


IDN	Sicherung / Fuse	Kabel / Cord	Version
98210000	982090048	982092534	-
98210000-182	982090048	982093570	UK
98210000-184	982090048	982093571	AUS
98210000-185	982092443	982092534	BR



Artikelreferenz = Ersatzteil  
 Tol.: ISO 8015

<b>Ersatzteilbaugruppe</b>		Toleranz-tolerance	Behandlung-treatment	Oberfläche-surface	Maßstab-scale: 1:5	Gew-weight: 13,007 kg																																											
Schutzvermerk gemäß DIN ISO 16016 beachten. Pay attention to protection notices according to DIN ISO 16016. © Friedr. Dick GmbH & Co. KG		DIN ISO 2768m			Werkstoffmaterial	Halbzeug semifinished part																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Änderung-Change</th> <th>Ind.Ind.</th> <th>Tag-date</th> <th>Name</th> <th>gepr.-checked</th> <th>Prüf.-checked</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98816 Position Bürsten (Messerführung) SM-110/111 geändert. Fase bei Flansch hinzu (Polierscheibe M-1 Bähr)</td> <td></td> <td>09.07.08</td> <td>Bähr</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>98988 Teil 47 98151459 -&gt; IDN 98151451, 65 -&gt; 67</td> <td>x</td> <td>21.01.20</td> <td>Schwarzkopf</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99010 Materialänderung Etikett bei 98210380</td> <td>y</td> <td>24.04.20</td> <td>Schwarzkopf</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99052 IDN 982103146 update</td> <td>z</td> <td>04.02.21</td> <td>Schwarzkopf</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99080 neue Version von 982103128 (98210350).</td> <td>aa</td> <td>30.04.21</td> <td>Schwarzkopf</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Änderung-Change	Ind.Ind.	Tag-date	Name	gepr.-checked	Prüf.-checked	98816 Position Bürsten (Messerführung) SM-110/111 geändert. Fase bei Flansch hinzu (Polierscheibe M-1 Bähr)		09.07.08	Bähr			98988 Teil 47 98151459 -> IDN 98151451, 65 -> 67	x	21.01.20	Schwarzkopf			99010 Materialänderung Etikett bei 98210380	y	24.04.20	Schwarzkopf			99052 IDN 982103146 update	z	04.02.21	Schwarzkopf			99080 neue Version von 982103128 (98210350).	aa	30.04.21	Schwarzkopf			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Besonders geprüft special checked</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.07.08</td> <td>Bähr</td> </tr> <tr> <td>30.04.21</td> <td>Schwarzkopf</td> </tr> <tr> <td>30.04.21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Besonders geprüft special checked		09.07.08	Bähr	30.04.21	Schwarzkopf	30.04.21		<b>Schleifmaschine SM-111</b> 1~230V 50/60Hz mit Ersatzteilbaugruppen 2010	
Änderung-Change	Ind.Ind.	Tag-date	Name	gepr.-checked	Prüf.-checked																																												
98816 Position Bürsten (Messerführung) SM-110/111 geändert. Fase bei Flansch hinzu (Polierscheibe M-1 Bähr)		09.07.08	Bähr																																														
98988 Teil 47 98151459 -> IDN 98151451, 65 -> 67	x	21.01.20	Schwarzkopf																																														
99010 Materialänderung Etikett bei 98210380	y	24.04.20	Schwarzkopf																																														
99052 IDN 982103146 update	z	04.02.21	Schwarzkopf																																														
99080 neue Version von 982103128 (98210350).	aa	30.04.21	Schwarzkopf																																														
Besonders geprüft special checked																																																	
09.07.08	Bähr																																																
30.04.21	Schwarzkopf																																																
30.04.21																																																	
				Zeichnungs-Nr. drawing No. <b>8 74 002 2 2</b> Ident-Nr. Item No. <b>98210000</b>																																													
Ersatz für replacement for: 90745011																																																	